

Schmelzer einschalten

- 
- Drücken Sie den Schalter/Button 5 x hintereinander.
 - Gerät bestätigt Start durch grünes Licht und Vibration.
 - Den Schalter/Button gedrückt halten. Die Spitze erwärmt sich.
 - Warten Sie bis die Spitze die gewünschte Temperatur hat.

ACHTUNG: Spitze wird sehr heiß – Verbrennungsgefahr!

- Heiße Spitze ohne Druck auf den Füllstoff (Solid) .

max 2.0V bis 2.5V

**MADE IN
CHINA**

**RoHS
COMPLIANT**



CE