


Oberfläche reparieren - 3 Schritte



1. Pinsel befeuchten

Pinsel mit SOLVENT anfeuchten
oder einen Tropfen auf die ARTUS
REPAIR CARD COLOR geben.



2. Farbe vorbereiten

Mit dem Pinsel auf der Karte reiben,
bis der Lack weich wird.



3. Auftragen

Farbe auf die Schadstelle pinseln,
trocknen lassen, ggf. wiederholen.

Unsere Empfehlung für die tägliche Reinigung Ihrer Küchenoberflächen:



Streifenfrei und Rückstandlos!